Lužice 2026

PÍSEMNÝ ZÁZNAM

o **provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou** podle ČSN 73 0873

Kontrola je provedena v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti. Kontroly jsou prováděny dle normy ČSN 73 0873 "Požární bezpečnost staveb - ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU", kterou vyhláška stanoví. Kontrola je prováděna v četnosti 1 za rok.

1. Identifikace: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně , oddíl B vložka 1168

2. Objekt: Specifikace objektu s kontrolovaným zařízením na zásobování požární vodou:

veřejný vodovod

Umístění objektu (obce):

Lužice

3. Zdroj vody: Zdroj vody pro zařízení pro zásobování požární vodou:

veřejný vodovod

4. Odběrné místo: Vnější odběrné místo

Typ odběrného místa: PH+NH

Počet odběrných míst: 17

5. Datum kontroly: 21. a 22.7.2026

6. Provedl: Petr Lačňák

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín

Použité zkratky:

OM	odběrné místo požární vody
PH	podzemní hydrant
NH	nadzemní hydrant
p	tlak při max. průtoku
Q	průtok (max. pro daný nástavec)
p1	hydrodynamický přetlak

Výsledky měření průtokových a tlakových parametrů dle ČSN 73 0873

Číslo OM	Umístění OM (hydrantu)	Typ	p1 (MPa)	p (MPa)	Q (l/s)
1.	Velkomoravská za č.p. 686	PH	0,32	0,03	11,5
2.	Velkomoravská č.p. 423	PH	0,25	0,02	10,3
3.	U Stadionu č.p. 497 (rohový dům)	PH	0,24	0,02	6,3
4.	Velkomoravská č.p. 2	PH	0,38	0,03	18,6
5.	Velkomoravská č.p. 18	PH	0,32	0,04	16
6.	Záhumenní č.p. 642	PH	0,29	0,02	6
7.	Záhumenní vedle č.p. 408	PH	0,35	0,02	7,8
8.	Na Pískách č. p. 1 076	PH	0,31	0,01	12,2
9.	Lesní č.p. 925	PH	0,32	0,03	11,3
10.	U Vrchnice č.p. 436	PH	0,4	0,02	8,3

Výsledky kontroly rozmístění, kompletnosti a funkčnosti podzemních hydrantů

Objekt (obec)	Lužice	Celkový počet hydrantů:	17

Provedená kontrola		Značení hydrantů									
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Hydrant je evidován: a) ano b) ne	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2.	Hydrant je trvale volně přístupný: a) ano b) ne	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
3.	Výtokové hrdlo a ozuby bez závad: a) ano b) ne	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
4.	Hydrant je funkčnía použitelný k hasebnímu zásahu: a) funkční b) nefunkční	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
5.	Hydrant je řádně osazen: a) ano b) ne	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Výsledky měření průtokových a tlakových parametrů dle ČSN 73 0873

Číslo OM	Umístění OM (hydrantu)	Typ	p1 (MPa)	p (MPa)	Q (l/s)
12.	Velkomoravská č.p. 151	PH	0,39	0,03	27
15.	Lesní č.p. 948	PH	0,32	0,03	7,7
17.	Zahrádkářská (vjezd do zahrádky u Lužáku)	PH	0,48	0,02	17,6

Výsledky kontroly rozmístění, kompletnosti a funkčnosti podzemních hydrantů

Objekt (obec)	Lužice	Celkový počet hydrantů:	17

Provedená kontrola		Značení hydrantů									
		12.	15.	17.							
1.	Hydrant je evidován: a) ano b) ne	A	A	A							
2.	Hydrant je trvale volně přístupný: a) ano b) ne	A	A	A							
3.	Výtokové hrdlo a ozuby bez závad: a) ano b) ne	A	A	A							
4.	Hydrant je funkčnía použitelný k hasebnímu zásahu: a) funkční b) nefunkční	A	A	A							
5.	Hydrant je řádně osazen: a) ano b) ne	A	A	A							

Výsledky měření průtokových a tlakových parametrů dle ČSN 73 0873

Číslo OM	Umístění OM (hydrantu)	Typ	p1 (MPa)	p (MPa)	Q (l/s)
11.	Ul. Zahrádkářská č. p. 618 (kříž s ul. Ke koupališti)	NH	0,31	0,02	8,8
13.	Ul. Dvorní u č.p. 770 (rohový dům kříž s Ploštiny)	NH	0,42	0,04	29,3
14.	Kratiny č.p. 986	NH	0,36	0,04	14,6
16.	Akátová za č.p. 991	NH	0,4	0,02	10,8

Výsledky kontroly rozmístění, kompletnosti a funkčnosti nadzemních hydrantů

Objekt (obec)	Lužice	Celkový počet hydrantů:	17

	Provedená kontrola	Značení hydrantů									
		11.	13.	14.	16.						
1.	Hydrant je evidován: a) ano b) ne	A	A	A	A						
2.	Uzavírací ventil je: a) funkční b) nefunkční	A	A	A	A						
3.	hydrant je trvale volně přístupný: a) ano b) ne	A	A	A	A						
4.	Hydrant je funkčnía použitelný k hasebnímu zásahu: a) ano b) ne	A	A	A	A						

ZÁVĚR

z provozní kontroly zařízení na zásobování požární vodou provedené ve smyslu vyhl. č. 246/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti. Měření průtoku a tlaku proběhlo na zařízení k tomuto účelu uzpůsobeném - TESTHYDRANTU HT - 80.

V objektu (obci): Lužice

Veřejný vodovod

Kontrola dne: 21. a 22.7.2026

Předmět kontroly: Kontrola zařízení pro zásobování požární vodou byla provedena jako provozní periodická kontrola v rozsahu stanoveném normativními předpisy zejména ČSN 73 0873. Kontrolované zařízení na zásobování požární vodou je funkční.

Popis stavu. Kontrolováno bylo zařízení na zásobování požární vodou v obci Lužice s vnějšími odběrnými místy. Zařízení je napájeno z veřejného vodovodu . Celkové provedení zařízení, průtokové a tlakové parametry odběrných míst odpovídají ustanovení technických předpisů.

Zjištěné závady:

1. X
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zpracoval: Ing. Martina Škodáková

Razítko a podpis:

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2
695 11 Hodonín