



Mutěnice 2025

PÍSEMNÝ ZÁZNAM

o provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou podle ČSN 73 0873

Kontrola je provedena v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti. Kontroly jsou prováděny dle normy ČSN 73 0873 "Požární bezpečnost staveb - ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU", kterou vyhláška stanoví. Kontrola je prováděna v četnosti 1 za rok.



1. Identifikace: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně , oddíl B vložka 1168

2. Objekt: Specifikace objektu s kontrolovaným zařízením na zásobování požární vodou:

veřejný vodovod

Umístění objektu (obce):

Mutěnice

3. Zdroj vody: Zdroj vody pro zařízení pro zásobování požární vodou:

veřejný vodovod

4. Odběrné místo: Vnější odběrné místo

Typ odběrného místa:

PH+NH

Počet odběrných míst:

28

5. Datum kontroly: 29.05.2025

6. Provedl: Petr Lačňák

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín

Použité zkratky:

OM	odběrné místo požární vody
PH	podzemní hydrant
NH	nadzemní hydrant
p	tlak při max. průtoku
Q	průtok (max. pro daný nástavec)
p1	hydrodynamický přetlak

Výsledky měření průtokových a tlakových parametrů dle ČSN 73 0873

Číslo OM	Umístění OM (hydrantu)	Typ	p1 (MPa)	p (MPa)	Q (l/s)
3.	Pelcova za č.p.1216	PH	0,46	0,05	21,7
4.	Ke Trojici č.p. 748 (v silnici)	PH	0,34	0,01	8,2
5.	Nová Čtvrť č.p. 674	PH	0,32	0,03	15
6.	Zahradní č.p. 885	PH	0,48	0,04	18,7
8.	Slovácká č.p. 8	PH	0,5	0,05	25,4
10.	Brněnská č.p. 482 (ul. Prostřednice)	PH	0,42	0,05	20

Výsledky kontroly rozmístění, kompletnosti a funkčnosti podzemních hydrantů

Objekt (obec)		Mutěnice		Celkový počet hydrantů:				28					
Provedená kontrola				Značení hydrantů									
						3.	4.	5.	6.		8.		10.
1.	Hydrant je evidován: a) ano b) ne					A	A	A	A		A		A
2.	Hydrant je trvale volně přístupný: a) ano b) ne					A	A	A	A		A		A
3.	Výtokové hrdlo a ozuby bez závad: a) ano b) ne					A	A	A	A		A		A
4.	Hydrant je funkční a použitelný k hasebnímu zásahu: a) funkční b) nefunkční					A	A	A	A		A		A
5.	Hydrant je řádně osazen: a) ano b) ne					A	A	A	A		A		A

Výsledky měření průtokových a tlakových parametrů dle ČSN 73 0873

Císlo OM	Umístění OM (hydrantu)	Typ	p1 (MPa)	p (MPa)	Q (l/s)
12.	Brměnská č.p. 540	PH	0,42	0,04	18,5
13.	Havličkova č.p. 647	PH	0,45	0,01	5,4
14.	Hodonínská č.p. 965	PH	0,42	0,04	19,4
17.	Pod Topoly mezi č.p. 1164 a 89	PH	0,42	0,06	18,5
18.	Nová č.p. 886	PH	0,42	0,05	20,2
19.	Jižní č.p. 1215	PH	0,2	0,01	4
20.	Nedělní č.p. 1029	PH	0,29	0,03	17,5

Výsledky kontroly rozmístění, kompletnosti a funkčnosti podzemních hydrantů

Objekt (obec)		Mutěnice		Celkový počet hydrantů:				28					
Provedená kontrola				Značení hydrantů									
					12.	13.	14.			17.	18.	19.	20.
1.	Hydrant je evidován: a) ano b) ne				A	A	A			A	A	A	A
2.	Hydrant je trvale volně přístupný: a) ano b) ne				A	A	A			A	A	A	A
3.	Výtokové hrdlo a ozuby bez závad: a) ano b) ne				A	A	A			A	A	A	A
4.	Hydrant je funkční a použitelný k hasebnímu zásahu: a) funkční b) nefunkční				A	A	A			A	A	A	A
5.	Hydrant je řádně osazen: a) ano b) ne				A	A	A			A	A	A	A

Výsledky měření průtokových a tlakových parametrů dle ČSN 73 0873

Číslo OM	Umístění OM (hydrantu)	Typ	p1 (MPa)	p (MPa)	Q (l/s)
21.	Tržní č.p. 787	PH	0,47	0,05	23,6
23.	Okružní č.p. 161	PH	0,45	0,05	24,4
24.	Moravská č.p. 799	PH	0,5	0,04	16,5
25.	Farní č.p. 793	PH	0,27	0,04	5,5

Výsledky kontroly rozmístění, kompletnosti a funkčnosti podzemních hydrantů

Objekt (obec)		Mutěnice		Celkový počet hydrantů:			28						
Provedená kontrola				Značení hydrantů									
				21.		23.	24.	25.					
1.	Hydrant je evidován: a) ano b) ne			A		A	A	A					
2.	Hydrant je trvale volně přístupný: a) ano b) ne			A		A	A	A					
3.	Výtokové hrdlo a ozuby bez závad: a) ano b) ne			A		A	A	A					
4.	Hydrant je funkční a použitelný k hasebnímu zásahu: a) funkční b) nefunkční			A		A	A	A					
5.	Hydrant je řádně osazen: a) ano b) ne			A		A	A	A					

Výsledky měření průtokových a tlakových parametrů dle ČSN 73 0873

Císlo OM	Umístění OM (hydrantu)	Typ	p1 (MPa)	p (MPa)	Q (l/s)
1.	Spojovací ev. č. 261	NH	0,45	0,04	15,8
2.	Vinařská ev.č. 347	NH	0,48	0,05	21,7
7.	Dubňanská č.p. 1270	NH	0,47	0,04	17
9.	Slovácká naproti č.p. 22 (v zeleném)	NH	0,43	0,05	19,1
11.	Brněnská ev.č. 82 (Hasiči)	NH	0,48	0,04	21
15.	Díly mezi č.p. 1182 a 1183	NH	0,39	0,04	18,9
16.	Školní mezi č.p. 777 a 1222	NH	0,42	0,02	10,9
22.	Masarykova č.p. 175	NH	0,47	0,04	19,4
26.	Vinařská (u sklepu č. 455)	HH	0,4	0,03	11,3
27.	ev. č. 480	NH	0,28	0,03	8

Výsledky kontroly rozmístění, kompletnosti a funkčnosti nadzemních hydrantů

Objekt (obec)		Mutěnice		Celkový počet hydrantů:				28				
Provedená kontrola				Značení hydrantů								
				1.	2.	7.	9.	11.	15.	16.	22.	26.
1.	Hydrant je evidován: a) ano b) ne			A	A	A	A	A	A	A	A	A
2.	Uzavírací ventil je: a) funkční b) nefunkční			A	A	A	A	A	A	A	A	A
3.	hydrant je trvale volně přístupný: a) ano b) ne			A	A	A	A	A	A	A	A	A
4.	Hydrant je funkční a použitelný k hasebnímu zásahu: a) ano b) ne			A	A	A	A	A	A	A	A	A

Výsledky měření průtokových a tlakových parametrů dle ČSN 73 0873

Císlo OM	Umístění OM (hydrantu)	Typ	p1 (MPa)	p (MPa)	Q (l/s)
28.	Vinařská za ev.č. 461	NH	0,39	0,03	8,8

Výsledky kontroly rozmístění, kompletnosti a funkčnosti nadzemních hydrantů

Objekt (obec)		Mutěnice	Celkový počet hydrantů:				28				
Provedená kontrola			Značení hydrantů								
			28.								
1.	Hydrant je evidován: a) ano b) ne	A									
2.	Uzavírací ventil je: a) funkční b) nefunkční	A									
3.	hydrant je trvale volně přístupný: a) ano b) ne	A									
4.	Hydrant je funkční a použitelný k hasebnímu zásahu: a) ano b) ne	A									

ZÁVĚR

z provozní kontroly zařízení na zásobování požární vodou provedené ve smyslu vyhl. č. 246/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti. Měření průtoku a tlaku proběhlo na zařízení k tomuto účelu uzpůsobeném - TESTHYDRANTU HT - 80.

V objektu (obci):

Mutěnice

Veřejný vodovod

Kontrola dne:

29.05.2025

Předmět kontroly: Kontrola zařízení pro zásobování požární vodou byla provedena jako provozní periodická kontrola v rozsahu stanoveném normativními předpisy zejména ČSN 73 0873. Kontrolované zařízení na zásobování požární vodou je funkční.

Popis stavu.

Kontrolováno bylo zařízení na zásobování požární vodou v obci Mutěnice s vnějšími odběrnými místy. Zařízení je napájeno z veřejného vodovodu . Celkové provedení zařízení, průtokové a tlakové parametry odběrných míst odpovídají ustanovení technických předpisů.

Zjištěné závady:

1. u PH 2 a PH 22 je funkční vždy jen jedno výtokové hrdlo

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Zpracoval:

Ing. Martina Škodáková

Razítko a podpis:

Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2
695 11 Hodonín

