



Želetice 2025

PÍSEMNÝ ZÁZNAM

o provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou podle ČSN 73 0873

Kontrola je provedena v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti. Kontroly jsou prováděny dle normy ČSN 73 0873 "Požární bezpečnost staveb - ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU", kterou vyhláška stanoví. Kontrola je prováděna v četnosti 1 za rok.

1. Identifikace: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně , oddíl B vložka 1168

2. Objekt: Specifikace objektu s kontrolovaným zařízením na zásobování požární vodou:

veřejný vodovod

Umístění objektu (obce):

Želetice

3. Zdroj vody: Zdroj vody pro zařízení pro zásobování požární vodou:

veřejný vodovod

4. Odběrné místo: Vnější odběrné místo

Typ odběrného místa:

PH, NH

Počet odběrných míst:

7

5. Datum kontroly:

11.12.2025

6. Provedl: Tomáš Bilík

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín

Použité zkratky:

OM	odběrné místo požární vody
PH	podzemní hydrant
NH	nadzemní hydrant
p	tlak při max. průtoku
Q	průtok (max. pro daný nástavec)
p1	hydrodynamický přetlak

Výsledky měření průtokových a tlakových parametrů dle ČSN 73 0873

Číslo OM	Umístění OM (hydrantu)	Typ	p1 (MPa)	p (MPa)	Q (l/s)
2.	K OÚ č.p. 41	PH	0,52	0,06	22,3
4.	Od OÚ na rohu hřiště č.p. 205	PH	0,52	0,05	20,1
6.	K vodojemu č.p. 56	PH	0,39	0,04	13,8
7.	U kostela č.p. 7	PH	0,5	0,05	20,1

Výsledky kontroly rozmístění, kompletnosti a funkčnosti podzemních hydrantů

Objekt (obec)		Želetice		Celkový počet hydrantů:			7				
Provedená kontrola		Značení hydrantů									
			2.		4.		6.	7.			
1.	Hydrant je evidován: a) ano b) ne		A		A		A	A			
2.	Hydrant je trvale volně přístupný: a) ano b) ne		A		A		A	A			
3.	Výtokové hrdlo a ozuby bez závad: a) ano b) ne		A		A		A	A			
4.	Hydrant je funkční a použitelný k hasebnímu zásahu: a) funkční b) nefunkční		A		A		A	A			
5.	Hydrant je řádně osazen: a) ano b) ne		A		A		A	A			

Výsledky měření průtokových a tlakových parametrů dle ČSN 73 0873

Císlo OM	Umístění OM (hydrantu)	Typ	p1 (MPa)	p (MPa)	Q (l/s)
1.	Před hřbitovem	NH	0,51	0,05	19,5
3.	Naproti OÚ u č.p. 35	NH	0,5	0,05	19,5
5.	Hlavní odbočka ke hřišti č.p. 143	NH	0,5	0,07	26

Výsledky kontroly rozmístění, kompletnosti a funkčnosti nadzemních hydrantů

Objekt (obec)		Želetice		Celkový počet hydrantů:				7			
Provedená kontrola		Značení hydrantů									
		1.	3.	5.							
1.	Hydrant je evidován: a) ano b) ne	A	A	A							
2.	Uzavírací ventil je: a) funkční b) nefunkční	A	A	A							
3.	hydrant je trvale volně přístupný: a) ano b) ne	A	A	A							
4.	Hydrant je funkční a použitelný k hasebnímu zásahu: a) ano b) ne	A	A	A							

ZÁVĚR

z provozní kontroly zařízení na zásobování požární vodou provedené ve smyslu vyhl. č. 246/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti. Měření průtoku a tlaku proběhlo na zařízení k tomuto účelu uzpůsobeném - TESTHYDRANTU HT - 80.

V objektu (obci):

Želetice

Veřejný vodovod

Kontrola dne:

11.12.2025

Předmět kontroly: Kontrola zařízení pro zásobování požární vodou byla provedena jako provozní periodická kontrola v rozsahu stanoveném normativními předpisy zejména ČSN 73 0873. Kontrolované zařízení na zásobování požární vodou je funkční.

Popis stavu.

Kontrolováno bylo zařízení na zásobování požární vodou v obci Želetice s vnějšími odběrnými místy. Zařízení je napájeno z veřejného vodovodu . Celkové provedení zařízení, průtokové a tlakové parametry odběrných míst odpovídají ustanovení technických předpisů.

Zjištěné závady:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zpracoval:

Ing. Martina Škodáková

Razítko a podpis:

Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2
695 11 Hodonín

